


## CX serija inteligentnih brojača/tajmera



### Karakteristike

- Kompaktnih dimenzija, napravljen za jednostavan rad
- Lako čitljivi LED displej, sa izborom od 4 (CX2) ili 6 (CX3, CX8) brojki
- Brojanje u nazad, povorke kvadratnih impulsa ili sinusnog signala
- jednostepeni preset, izbor izlaznih modova rada R,N, C, F
- Tranzistorski izlaz kod modela CX2, CX33C, CX8C ili reljni (CX3, CX8)
- Opseg brojanja 0.001 - 9999, zadavanje decimalne tačke od 0 to 3 mesta
- Memorijска funkcija čuva podatke 10 godina po nestanku napajanja
- Reset pomoću tastera ili preko spoljnog priključka, sa funkcijom pauze koja se koristi kao tajmer
- Izbor četiri opsega tajmera S/M, S/H, M, S/H, M
- Tajmer sa dvostrukom funkcijom kašnjenja, brojač može povećavati/smanjivati brojanje
- Veoma otporan na interferencije

### I Model i specifikacije




Model	Napajanje	Broj ki	Izlaz	Pomoćno napajanje	Opseg tajmera	Opseg brojača
CX2C-PS41A	DC 5V ili DC 10-30 V	4	Tranzistor	Nema	0.01s-9999H	-1999-9999
CX3C-PS61A	DC 5V ili DC 10-30 V	6	Tranzistor	Nema	0.01s-9999H, 59m	-199999-999999
CX3-PS61A	AC 90-250V	6	Rele	12 V	0.01s-9999H, 59m	-199999-999999
CX8C-PS61A	DC 5V ili DC 10-30 V	6	Tranzistor	nema	0.01s-9999H, 59m	-199999-999999
CX8-PS61A	AC 90-250V	6	Rele	12 V	0.01s-9999H, 59m	-199999-999999
Napomena	Napajanje relejnog izlaza može biti na 5 VDC ili 10 do 30 V					

## II Tehnički parametri


Ulagani signal	Učestanost: visoki napon 5-30V, niski napon 0-2 V
Ulagna impedansa	$\geq 10 \text{ k}\Omega$
Maksimalna brzina brojanja	3000 cps maksimalno
Čuvanje podataka	$\geq 10$ godina
Izlazna snaga tranzistora	DC 24 V/30mA maksimalno
Snaga relea	AC250V/3A
Vreme kašnjenja	0.01 - 99.99 sekundi
Opseg zadavanja razmere brojanja	0.001 - 9999

## III Dimenzijske uređaja i dimenzijske otvore za ugradnju




<b>CX2</b>	A=24	B=48	C=58	D=22.5	E=46
<b>CX3</b>	A=36	B=72	C=58	D=33	E=69
<b>CX8</b>	A=48	B=96	C=58	D=45	E=92.5

## IV Dijagram žičenja



**Napomena:** Ukoliko postoji razlika molimo Vas da se pridržavate dijagraama zaledjenog na kućište uređaja

## V Panel




## VI Postupak rada

### 6.1. Tasteri

- Taster SET : za ulazak u podešavannje parametara i potvrdu unetih vrednosti  
 Taster ▲ : služi za povećanje vrednosti  
 Taster ► : za pomeranje brojke koja treperi  
 Taster RST: Reset tekuće vrednsoti

### 6.2. Proces rada



## VII Uputstvo za rad









### Ilustracija parametara

Kod	Značenje	Opseg zadavanja	Opis	Napomena
1 <b>FUn</b>	Izbor funkcije	Cnt Tim	Pritisni taster ► pa zatim taster ▲ da bi izabrao Brojač (CNt ili Tajmer tim)	
2 <b>nod</b>	Režim brojanja/tajmera		Pritisni taster ► da bi izabrali U ili d U povećava broj ili broji na više d smanjuje ili broji naniže	
3 <b>In</b>	Ulazni mod	A b c d	Pritisni taster ► pa zatim taster ▲ da izabrali mod ulaza A: CP2 niski napon, CP1 povećava brojanje CP2 visoki napon, CP1 ne broji b: CP2 niski napon, CP1 povećava brojanje CP2 visoki napon, CP1 smanjuje brojanje c: CP1 povećava brojanje, CP2 smanjuje brojanje prikazana vrednost=CP1-CP2	Vidi dijagram 2
4 <b>AddE</b>	Okidanje na ivicu signala	pnp npn	PnP prednja ivica nPn zadnja ivica	
5 <b>L P</b>	Brzina brojanja	10/100/ 1000/3000	Brzinu brojanja izaberite prema učestanosti ulaznog signala. Naprimjer ako je brzina brojanja 100CPS tada je maksimalna učestanost ulaznog signala 1000 Hz. Pritisni taster ► za izbor	
6 <b>P</b>	Razmera brojanja	0.001 - 9999	Pritisni taster ► i ▲ da bi izmenili razmeru brojanja. Naprimjer ako zadamo P=10.00, po ulasku 1 impulsa uređaj će prikazati 10; 2 impulsa će biti prikazana sa 20	samo za brojač
7 <b>rAn</b>	Tajmerske jedinice	S sek. mS min.s HmS (sati/min/sec)	Pritisni taster ► i ▲ da bi izmenili brojanje S: opseg tajmera 0.01s-999999s (za 6 cifarski displej) mS: opseg tajmera 1s-99999.59s (za 6 cifarski displ.) HmS: opseg tajmera 1s-99H 59m.59s (6 c.d.) Hm: opseg tajmera 1m-9999H.59m (za 6 c.d.)	samo za tajmer
8 <b>out</b>	Izlazni mod	n r c f	Pritisni taster ► i ▲ da bi izabrali izlazni mod. Prema dijagramu 1: izlazni modovi (N/R/C/F)	vidi dijagram1
9 <b>dLs</b>	Vreme kašnjenja	0.01s - 99.99s	Pritisni taster ► i ▲ da bi izmenio vreme kašnjenja	N/F mod nema ovaj parametar
10 <b>LCE</b>	Funkcija blokade tastera		Kada je LCK=0001 ne može se menjati zadata vrednost. LCK=0010 ne može se ući u meni LCK=0100, pritisni tastere SET i ▲ da bi se vratili na fabričke vrednosti LCK=1000 blokira taster RST i izlazni reset priključak	
11 <b>5U</b>	Zadata vrednost	0.01 - 999999s (tajmer sa 6 brojki 0-999999 (brojač sa 6 brojki)	U režimu merenja pritisni taster ► da bi ste ušli u režim izmene zadatih vrednosti, zatim tastere ► i ▲ da bi izmenili vrednosti pa taster SET za potvrdu. Taster RST da bi izmenili mesto decimalne tačke zadate vrednosti ali kad se koristi kao tajmer promena važi samo za vremenske jedinice sekundi "S"	4 brojke 6 brojki

Dijagram 1 : Izlazni režim rada

Odnos između izlaznog moda i procesne vrednosti	<b>N (Brojač, Tajmer)</b> 	<b>R (Brojač)</b> 	<b>F (Brojač, Tajmer)</b> 
Opis	Prikazana vrednost i izlaz važe do nailaska reseta	(Dvostruko vreme kašnjenja) Vreme kašnjenja raste. Kada kašnjenje dostigne zadatu vrednost izlaz se vraća u početno stanje	Prikazana vrednost raste/opada do Max/min izlaz ostaje dok ne dođe reset signal na ulaz
Odnos između izlaznog moda i procesne vrednosti	<b>R (Brojač)</b> 	<b>C (Brojač, Tajmer)</b> 	
Opis	Kada vreme kašnjenja dostigne zadato vreme prikazana vrednost i izlaz će se vratiti u početno stanje	Prikazana vrednost se sama vraća u početno stanje. Kada vreme kašnjenja dostigne zadatu vrednost izlaz se sam vraća u početno stanje (ukoliko je izlazno vreme veće ili jednak sledećem ciklusu Brojnika/vremena uređaj će se sam resetovati)	

Dijagram 2: Dijagram za ulazne modove A/B/C/D


Mod	naviše	naniže	Opis
A			CP2 nizak napon dozvoljeno CP1 brojanje CP2 visoki napon ne dozvoljava CP1 brojanje
B			Naviše: CP2 nizak napon CP1 povećava brojanje CP2 visok napon, CP1 smanjuje brojanje Naniže: CP2 nizak napon CP1 smanjuje brojanje CP2 visoko, CP1 sma
C			Naviše: CP1 raste CP2 opada Prikazana vrednost = CP1-CP2 Naniže: CP1 opada CP2 raste Prikazana vrednost = CP2-CP1
D			Naviše: CP2 kasni iza CP1 CP2 povećava brojanje CP1 van CP1 CP2 smanjuje brojanje Naniže: CP2 kasni iza CP1 CP2 smanjuje brojanje CP1 van CP1 CP2 povećava brojanje

#### NAPOMENE:

- 1) kada se koristi kao tajmer spoljni priključak je sa funkcijom pauze. Kada je ulazni napon visok (5-30V) tajming će se zaustaviti i biće zadržana izlazna vrednost.
- 2) Širina ulaznog signala reseta i pauze ne bi trebalo da je manja od 20ms
- 3) U slučaju da uređaj prikaže "Erro" molimo Vas da proverite zadatu vrednost(SV), vrednost razmere (P) i proverite da li je  $SV \geq P > 0$
- 4) Ulazni kablovi bi trebalo da su oklopljeni. Uređaj ne može raditi kad je vlažnost veća od 90% ili je visoka kiselost ili baznost okoline.
- 5) Kada je uređaj podešen da radi u izlaznom modu "C", ukoliko je vrednost izlaznog kašnjenja veća od sledećeg ciklusa tajmera uređaj će preći u automatski reset.
- 6) Ilustracija razmere: Ovaj parametar može prevesti vrednost brojača u inženjersku vrednost kao što su dužina, protok, težina, kapacitet. Naprimjer da bi se izmerila dužina , ako je N ulazni impuls a zadata vrednost P odgovara jediničnoj dužini, onda je dužina jednaka N x P.

## VIII Primeri ožičenja


### 8.1 Povezivanje bezkontaktnog prekidača (Induktivni, kapacitivni, itd..)



### 8.2 Primeri

Primer 1.

Ulaz upravljačkog napona (A/B ulazni mod)




Ulazni mod B (naviše ili naniže)

CP2 je nizak napon, CP2 povećava brojanje  
CP2 na visokom naponu, CP1 smanjuje brojanje  
(u slučaju da nemate visoki napon spojite kratko  
CP2 na +12V ili spojte CP2 na +5V)

Primer 2.

D ulazni mod



Napomena: Ako su izlazi enkodera OC dodajte otpornik na CP1 i CP2, s tim što izbor otpornika zavisi od parametara dekodera a standardna vrednost je  $5.1\text{ k}\Omega$